监理日志

日期: 2023年8月11日

天 气:中雨转阴

星期: 五

气 温: 32/24℃

项目名称:海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

	光伏区 3#方阵打桩现场巡视检查,最近降雨天气较多,要求施工人员船上作业必须穿		
上 上 上 上 工 作 情 况	着救生衣,雷电天气严禁打桩作业,晚上所有运装船必须空载靠岸固定好。		
	施工单位	施工内容及进度	
施工情况	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块 3#方阵,下午开始打桩作业,运桩船 2 艘,打桩船 1 艘,施工人员 4 名,安全员 1 名,施工员 1 名,25 吨吊车 1 辆; 2. 施工项目部管理人员 4 名。(张小栋 朱博文 赵少明 严文超)	
其他事项			
本日	本日现场监理人员		
记录	记录人: 设施理工程师/总监理工程师代表(签字): 上立木		