

监理日志

日期：2024年 06月 01日

天气：阴转中雨

星期：六

气温：25/27℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	光伏区施工现场巡视检查，1#方阵电缆桥架整改焊接时，要求施工人员对敷设完成的电缆做好防护措施，不得损坏电缆绝缘层。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. T2 箱逆变一体机 2x300mm ² 电缆终端头制作，施工人员 2 名； 2. 9#方阵敷设 1x4mm ² 直流电缆，施工人员 3 名； 3. 8#方阵安装电缆桥架，施工人员 2 名； 4. 6#方阵汇流箱接线，施工人员 1 名； 5. 1#方阵电缆桥架整改，施工人员 2 名； 6. 施工项目部管理人员 5 名。（王洪连 严文超 刘高洪 陈林林 罗闰）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	