

监理日志

日期：2024年 07月 16日

天气：阵 雨

星期：二

气温：26/34℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 光伏区 D 地块施工现场巡视检查，桩头横担焊接质量不合格已经要求施工人员整改； 2. 主持召开监理例会。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 D 地块 8#方阵桩头横担焊接作业，施工人员 4 名，电焊机 2 台； 2. 光伏区 D 地块 3#桩头防腐整改消缺，箱逆变一体机钢平台接地环网焊接，施工人员 4 名； 3. 光伏区 C 地块支架基础补桩作业，补桩机 1 台，施工人员 3 名； 4. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 章俊 汪武 朱博文 刘高洪 严文超 陈林林）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	