

监理日志

日期：2024年09月07日

天气：阴转小雨

星期：六

气温：25/32℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	11号台风过后，升压站和光伏区巡视检查，场区道路无大量积水，光伏支架和组件未见异常，光伏区B地块发电正常。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区C地块焊接防雷接地、桩头横担、汇流箱接线，施工人员3名； 2. 施工项目部管理人员7名。（张小栋 章俊 汪武 朱博文 王洪连 罗闰 刘高洪）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟	