

监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 29 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:阵 雨

气 温: 21/26℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站处于无人施工状态：现场无施工人员作业，设备均处于停机状态，施工区域围栏、警示标识完整，未发现非施工人员闯入； 2. 储能区域巡视情况：储能设备（交流舱、电池舱）未投入运行，外观无明显破损、变形，消防设施在位，区域内无积水、杂物堆积，通风良好； 3. 配电楼开关室巡视情况：开关柜均处于分闸状态，位置指示正常，室内照明、通风设备完好； 4. 配电楼继电器室巡视情况：保护装置（继电器、测控装置）未通电，指示灯熄灭，二次回路接线无松动、脱落，屏柜密封良好，无受潮、灰尘堆积现象； 5. 现场安全及环境检查：各区域门窗关闭严密，防鼠、防潮措施有效，应急通道畅通，无障碍物堵塞；灭火器压力值正常，消防报警系统处于待机状态； 6. 当日升压站各区域均处于非运行状态，监理人员巡视未发现设备异常及安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 升压站无人施工； 2. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 章俊 王洪连 周华兵）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王洪伟