

监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 31 日

星期：六

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：24/29℃

监 理 工 作 情 况	升压站巡视检查情况： 1. 变压器区域：主变本体油位正常，无渗油，中性点接地装置连接可靠，防火墙无裂缝，隔离护栏完好，周边无杂物堆积，警示标识清晰。 2. SVG 设备区域：SVG 装置柜体无损伤，电容、电抗器外观正常，散热风扇未通电，一次母线排绝缘护套完好，控制柜内元件无松动，接线端子无氧化，设备间防火隔板安装到位； 3. GIS 设备区域：GIS 设备外壳无变形，接地连接无松动，电缆沟盖板完整，汇控柜柜门密封良好，内部端子排无受潮，二次线缆标识清晰； 4. 生产辅助楼：建筑墙体、屋面无渗漏，门窗关闭严密，室内地面无裂缝，给排水管道无漏水，控制室操作台、监控屏安装牢固，线缆孔洞封堵严密，未通电设备状态正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 升压站无人施工； 2. 施工项目部管理人员 3 名。（张小栋 王洪连 周华兵）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 