

监理日志

日期：2025年06月10日

天气：多云

星期：二

气温：26/35℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 光伏区 A 地块进场道路土方回填碾压，现场投入 200 型挖掘机 1 辆，挖掘机摊铺及初步平整碾压，检查回填土料，未发现树根、草皮等杂物，现场机械作业设置安全警示标识，人员、机械作业有序，未发现安全隐患； 2. 审批施工资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 A 地块进场道路土方回填，200 型挖掘机 1 辆，施工人员 2 名； 2. 施工项目部管理人员 10 名。（张小栋 朱博文 章俊 汪武 严文超 罗闰 王洪连 刘高洪 周华兵 陈林林）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	