

# 监理日志

日期：2025年06月15日

天气：阵雨

星期：日

气温：26/30℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	<p>1. 升压站土建工程（建筑结构、站内道路、围墙等）及电气安装工程（主变压器、GIS设备、继电保护装置、监控系统等）均已按设计要求全部完成施工。现场无施工人员作业，施工机械、材料已全部撤离，工程处于完工待验收、调试阶段；</p> <p>2. 监理工程师巡视检查内容及情况</p> <p>2.1 土建部分：站内建筑外观完整，墙面、地面无破损；电缆沟盖板全部覆盖到位，排水系统畅通；站内道路无裂缝、沉降现象；</p> <p>2.2 电气设备：主变压器、断路器、隔离开关等一次设备安装稳固，接线规范；二次设备屏柜内线路绑扎整齐，设备标识清晰；全站接地系统电阻测试合格；</p> <p>2.3 安全与环境检查：现场安全围栏、警示标识齐全，未发现人为破坏或缺失；设备区入口处“止步，高压危险”标识醒目；</p> <p>2.4 站内无施工垃圾堆积，环境卫生良好，临时用电已切断，无安全隐患。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	<p>1. 升压站和光伏区 A 地块无人施工；</p> <p>2. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 朱博文 王洪连 严文超 罗闰周华兵 陈林林）</p>
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	