

监 理 日 志

日期：2025 年 06 月 16 日

星期：一

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:阵 雨

气 温: 24/30℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站土建工程（建筑结构、站内道路、围墙等）及电气安装工程（主变压器、GIS 设备、继电保护装置、监控系统等）均已按设计要求全部完成施工。现场无施工人员作业，施工机械、材料已全部撤离，工程处于完工待验收、调试阶段； 2. 监理工程师巡视检查内容及情况：主变压器外观无破损，油位正常，无渗漏油现象，冷却装置处于备用状态；GIS 设备气室压力显示正常，无气体泄漏报警；继电保护装置处于通电自检状态，无异常告警信号；监控系统屏幕显示正常；站内安防系统运行正常，灭火器压力正常，围栏、警示牌等安全标识完整，未发现人为破坏或擅自闯入迹象。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 升压站和光伏区 A 地块无人施工； 2. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 朱博文 王洪连 严文超 罗闰周华兵 陈林林）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人：贾振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 