

监 理 日 志

日期：2025 年 07 月 09 日

星期：三

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多云转阴

气 温：25/34℃

监 理 工 作 情 况	1. 110kV 通威升压站至 110kV 杨楼变电站 48 芯管道光缆建设施工项目，顶管施工作业，监理工程师到场巡视检查，施工人员佩戴防护用品，操作规范，人员数量满足现场作业需求，顶管设备运行正常，顶进速度、偏差符合要求，现场警示标志齐全，无安全隐患； 2. 审批施工资料 5 份，其中 3 份存在问题重新报验。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站无人消缺整改； 2. 光伏区打桩班组施工人员到场； 3. 110kV 通威升压站至 110kV 杨楼变电站 48 芯管道光缆建设施工项目工程顶管施工作业，施工人员 6 名，顶管机 1 台，洒水车 1 辆，小货车 1 辆； 4. 项目部管理人员 5 名（张小栋 章俊 朱博文 王洪连 罗闰）。	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	