监理日志

日期: 2025年 07月 20日

天 气:大 雨

星期: 日

气 温: 26/34℃

项目名称:海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作

情

况

台风与暴雨预警天气,监理人员光伏区及升压站巡视情况如下:

1. 光伏组件及支架系统:检查光伏组件有无因强风暴雨导致的碎裂、移位,支架连接螺栓是否松动,未发现明显损坏及位移,排查组件间排水通道是否畅通,部分低洼区域有少量积水,已协调施工单位及时疏通;

- 2. 电缆及汇流箱: 检查电缆沟、桥架是否进水,汇流箱密封是否完好,未发现进水及漏电现象,防雷接地装置连接正常;
- 3. 主变及电气设备:主变油位、油温正常,无渗油;断路器、隔离开关等设备防雨罩完好,操作机构无积水;
- 4. 配电装置及控制室: 高压室、控制室门窗密封良好,无进水; 直流系统、继电保护装置运行正常,数据监控稳定;
- 5. 防汛及安防: 升压站周边排水沟渠畅通,防汛沙袋、水泵等物资到位;安防监控系统无故障,围墙无损坏。

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 台风与暴雨预警天气,无人施工。 2. 项目部管理人员 6 名(章俊 戚天昊 朱博文 严文超 王洪连 罗闰)。
其他事项		
本日现场监理人员		员 贲振军
记录人: 贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 上上人