

监理日志（ ）

日期：2022年10月03日

天气：雨转雪

星期：一

气温：-3—15℃

工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

监 理 工 作 情 况	1、熟悉图纸，发现电缆埋设深度未在冻土层以下，记录图纸预审里面； 2、因雨夹雪施工人员未施工； 3、施工管理人员测量电缆沟走向长度；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津蓝天太阳科技有限公司	施工人员：18人。 施工部位：未施工
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工 作人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	