

监理日志（ ）

日期：2022 年 11 月 18 日

天气：晴转雾

星期：五

气温：-10-6℃

工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

监 理 工 作 情 况	1、召开监理例会，施工资料签字； 2、巡检支架安装发现施工人员角度仪使用方法不正确导致进度符合要求，即令其正确使用角度仪并整改消缺； 3、检查接地扁铁焊接防腐发现未使用沥青漆进行防腐找施工单位立即整改消缺完成；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津 蓝天太阳科技有限公司	施工人员：30 人。 施工部位：3 号山支架组件安装，敷设电缆；1 号山支架安装，2 号箱变接地焊接；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理 工作人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	