监理日志（ ）

日期：2022年09月26日

天气：晴

星期：一

气温：9—28℃

工程名称：河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目项目

监 理 工 作 情 况	1、与施工单位管理人员一起检查塌孔掏挖情况，有碎石可能孔径加大到 400mm； 2、当地要求做 7 日核酸，整理监理资料；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	天津蓝天太阳科技有限公司	施工人员：6 人。 施工部位：2#光伏区桩基钻孔。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工 作人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	