

监 理 日 志

日期：2022 年 9 月 12 日

天气：阴转雨

星期：一

气温：22-28℃

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 654kWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、现场检查光伏支架安装。 2、检查安装的电缆桥架发现有个别螺丝已锈蚀，要求更换 3、下发监理工作联系单一份。 4、监理资料整理	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海道发 能源科技 有限公司	1、支架安装 施工人数 7 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	南玉荣	
记 录 人：南玉荣	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：刘英奇	