监 理 日 志

日期：2022 年 9 月 21 日

天气：阴

星期：三

气温：19-26℃

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 654kWp 屋顶分布式光伏项目

监理工作情况	1、现场检查组件安装，发现 1 块组件玻璃面有划伤，现场要求拆除。 2、交流电缆头制作，要求施工单位配备灭火器。 3、要求施工人员正确佩戴安全帽，穿反光背心。 4、催促施工单位资料报审 5、监理资料整理	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发能源科技有限公司	1、组件搬运分散安装 2、交流电缆头制作 施工人数 7 人
其它事项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘英奇