

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 06 日

天气：多云

星期：一

气温：3℃~9℃

工程名称：湖北航达科技有限公司 1320KWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、前面忙着租房，下午进场并召开第一次监理例会。 2、与建设方崔总熟悉现场，检查现场施工情况，工人佩戴安全帽正常，检查屋面支架安装情况正常，采光带未做防护，要求整改。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	广东晴天 太阳能科 技有限公 司	1、夹具安装。 2、导轨安装连接。	
其 它 事 项	现场安全生产正常。召开第一次监理例会。		
本日现场监理人 员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师：	