

# 监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 14 日

天气：晴

星期：二

气温：0℃~8℃

工程名称：湖北航达科技有限公司 1320KWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况  1、防护网切割符合要求。  2、桥架到货，检查铝桥架厚度符合设计要求。  3、电缆到货。	
施 工 情 况	施 工 单 位  广 东 晴 天 太 阳 能 科 技 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度  1、防护网切割符合要求，施工人员两人。  2、叉车一台卸货材料。
其 它 事 项	现场安全生产正常。	
本 日 现 场 监 理 人 员	胡学东	
记 录 人 ： 胡 学 东	总 监 理 工 程 师 ：	