

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 21 日

天气：晴

星期：二

气温：3℃~11℃

工程名称：武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、检查工人佩戴安全帽正常。 2、检查逆变支架制作焊接呈鱼鳞状，焊渣专人清理，灭火器摆放现场。 3、桥架安装良好，直流电缆敷设、走道安装符合要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	广东晴天太阳能科技有限公司	1、逆变支架焊接施工两人，直流电缆敷设四人，桥架安装 4 人。 2、管理人员两人。 3、每天早会	
其 它 事 项	现场安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	