监 理 日 志

日期: 2023 年 04 月 15 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 10°C~25°C

工程名称: 武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

监理 工作 情况	巡视工地施工现场情况 1、检查工人安全帽全部佩戴正常。 2、检查通讯柜安装良好, 并网柜接地焊无夹渣焊, 防腐及时到位, 引流安装良好。 3、检查檩条接地连接整改, 垫片放置偏小, 要求用大垫片。	
施工 情况	施 工 单 位 广东 晴天 太阳 能科 技有 限公 司	施 工 内 容 及 进 度 1、跨墙爬梯焊接制作两人, 标牌粘贴两人, 通讯柜安装 两人, 引流块安装两人, 接地连接整改一人。 2、总包单位一人在现场。
其它 事项	现场安全生产正常。	
本日现场监理人 员	胡学东	
记录人: 胡学东	总监理工程师:	