

监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 21 日

天气：多云

星期：五

气温：16℃~33℃

工程名称：武汉航达航空科技发展有限公司 2600KWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 1、检查工人安全帽全部佩戴正常。 2、检查吊车钢绳无毛刺，吊带无磨损，吊车安全区已拉好警示线。 3、检查屋面水管部分反光膜包裹未到位，要求及时整改。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	广东 晴天 太阳 能科 技有 限公 司	1、组件接地连接、冲洗水管包裹三人。 2、总包单位一人在现场。	
其 它 事 项	现场安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	