

监 理 日 志

日期：2022年 11 月 10 日

天气：晴

星期：星期四

气温：19~25℃

工程名称：京能苏州新大地 1.6MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查组件外包装良好，无磨损损坏，要求施工单位拉好警示线，并帮助他们写了警示语。 二、屋面夹具组合及夹具安装良好。 二、工人安全帽佩戴良好，安全生产正常。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源有限公司	一、夹具组合三人，夹具安装三人。 二、钹车一台，管理人员三人。
其它事项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：