

监 理 日 志

日期：2022年 11 月 11 日

天气：多云转小雨

星期：星期五

气温：19~23℃

工程名称：京能苏州新大地 1.6MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、屋面夹具组合及夹具安装良好，下午对支架验收中间部分支架与支架间相差 20mm，要求调整。 二、工人安全帽佩戴良好，安全生产正常。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰新源有限公司	一、夹具组合三人，夹具安装三人。 二、管理人员两人。
其它事项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：