

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 12 日

星期：星期六

天气：晴

气温：19~27℃

工程名称：京能苏州新大地 1.6MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查吊车手续齐全，吊带无磨损，钢丝绳无毛刺，限位装置及保险良好。 二、检查吊车现场警示线西侧及车间门口未拉，已要求现场立即整治，工人安全帽佩戴良好，安全生产正常。 三、搬运组件两人抬运，吊一箱搬一箱，无乱堆放现象。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、组件搬运，两人一档抬运。 二、吊车一台，管理人员两人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：