

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 14 日

天气：阴转小雨

星期：星期一

气温：9~13℃

工程名称：京能苏州新大地 1.6MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查组件背板插口连接良好。 二、与业主来现场检查，未发现什么问题。 三、11 号发现的部分导轨末端安装在夹具边缘内已整改。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、组件背板插口连接 8 人。 二、管理人员两人。
其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：