监 理 日 志

日期：2022年 11月 15日

天气：小雨转阴

星期：星期二

气温：7~15℃

工程名称：京能苏州新大地 1.6MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查组件背板插口连接良好。 二、安全帽佩戴良好，安全生产正常。 三、逆变器到货，要求做好防雨遮盖措施。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰新源有限公司	一、组件背板插口连接两人。 二、管理人员两人。
其它事项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：