

# 监 理 日 志

日期：2022年 12月 07日

天气：阴

星期：星期三

气温：6~11℃

工程名称：京能苏州新大地 1.6MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况：  一、检查工人佩戴安全帽良好，健康码查绿色，体温正常，所有数据上传业主。 二、检查走道安装固定、接地扁铁连接、水管拱丝符合要求。 三、旁站逆变器终端制作，铜鼻子制作压实牢固，收缩管收缩均匀，铜鼻子紧固良好。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源有限公司	一、水管拱丝两人，走道安装固定两人，接地扁铁连接两人，逆变终端制作一人，组串线连接两人。 二、管理人员两人。
其它事项	安全生产正常	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：