

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 9 日

天气：晴

星期：三

气温：14-25℃

工程名称：武汉光迅科技股份有限公司厂区屋顶 1818.8kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 B2 屋面支架安装，发现有个别支架立柱倾斜，要求整改。 2、检查 A2 屋面支架分散。 3、检查到场逆变器外包装，确认 110KW 逆变器到场时间。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、B2 屋面支架安装 2、A2 屋面支架分散 施工人员 19 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：