

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 22 日

天气：阴

星期：二

气温：11-17℃

工程名称：武汉光迅科技股份有限公司厂区屋顶 1818.8kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 B1 屋面组件安装，发现有 1 处压块未打紧，要求整改。 2、检查已安装的组件发现 2 块组件玻璃面划伤，现场要求拆除。 3、要求施工单位现场人员给施工人员做好安全技术交底。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、B1 屋面组件安装 2、A6 屋面交流电缆头制作 施工人员 13 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：