

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 26 日

天气：晴

星期：六

气温：12-21℃

工程名称：武汉光迅科技股份有限公司厂区屋顶 1818.8kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 A2 屋面支架整改。 2、要求施工单位重新固定 A2 部分直流电缆穿管。 3、检查 A2 屋面组件安装，发现 1 处边压块未贴合组件，现场要求整改。 4、确认 A2 屋面交流电缆到场时间。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、A2 屋面支架整改、组件安装 2、A3 屋面接地扁铁焊接 施工人数 14 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：