

监 理 日 志

日期：2023 年 1 月 2 日

天气：阴

星期：一

气温：4-10℃

工程名称：武汉光迅科技股份有限公司厂区屋顶 1818.8kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查现场消缺整改情况。 2、施工方报审资料签字。 3、监理资料整理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江西子联合工程有限公司	消缺整改 施工人数 2 人，管理人员 1 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣	
记 录 人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	