

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 27 日

天气：多云

星期：日

气温：14-20℃

工程名称:艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查车棚基础回填质量，符合设计及规范要求。 2、检查一期夹具安装质量，符合设计及规范要求。 3、检查电缆沟开挖深度，宽度质量，符合设计及规范要求。 4、检查五期、六期，材料进厂质量，符合设计及规范要求。 5、检查车棚路面恢复质量，符合要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 道发 新能 源有 限公 司	1、车棚电缆沟开挖 2、一期夹具安装 3、车棚路面砌砖恢复 4、五期，六期夹具，导轨进厂 5、车棚基础回填	
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况		施工 人员10人 挖掘机2台	
其 它 事 项			
本 日 现 场 、 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）： 赵旭超	