

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 28 日

天气：大雨

星期：一

气温：14-22℃

工程名称:艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查车棚基础电缆井砌砖质量，符合设计及规范要求。 2、检查车棚路面铺砖恢复，符合设计及规范要求。 3、下午下雨无人施工，整理前期资料，查阅图纸。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 道发 新能 源有 限公 司	1、车棚基础电缆井砌砖 2、车棚路面铺砖恢复 3、下午下雨无人施工	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员8人	
其 它 事 项			
本 日 现 场、 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 赵旭超	