

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 30 日

天气：雨夹雪

星期：三

气温：2-5℃

工程名称:艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查车棚电缆沟开挖深度及宽度，符合设计及规范要求。 2、检查车棚预埋件螺栓清理质量，符合要求。 3、检查车棚基础测平数据，符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 道发 新能 源有 限公 司	1、车棚电缆沟开挖 2、车棚预埋件螺栓清理 3、车棚基础测平	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工 人员7人 挖掘机一台	
其 它 事 项			
本 日 现 场、 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字）： 赵旭超	