

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 18 日

天气：晴

星期：日

气温：-3-4℃

工程名称:艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查车棚路面恢复支模质量，符合设计及规范要求。 2、检查导轨紧固质量，符合设计及规范要求。 3、检查车棚基础附近砌砖恢复质量，符合设计及规范要求。 4、质量旁站车棚路面及立柱混凝土浇筑。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 道发 新能 源有 限公 司	1、车棚路面恢复支模。 2、三、四期导轨紧固。 3、车棚基础附近砌砖恢复。 4、车棚路面及立柱基础混凝土浇筑	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施 工 人 员16人	
其 它 事 项			
本 日 现 场、 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字）： 赵旭超	

附图 6 张:

