

监 理 日 志

日期：2023 年 3 月 19 日

天气：多云

星期：日

气温：9-13℃

工程名称：艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查车棚路面恢复情况，符合设计及规范要求。 2、检查车棚照明系统电缆敷设质量，符合设计及规范要求。 3、检查车棚草坪铺设情况。 4、检查一期到四期接地线安装质量，符合设计及规范要求。 5、检查一期直流电缆敷设质量，符合设计及规范要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 新 能 源 有 限 公 司	1、车棚路面恢复 2、车棚草坪铺设 3、车棚照明系统电缆敷设 4、一期直流电缆敷设 5、一期到四期接地线安装
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施 工 人 员 12 人	
其 它 事 项		
本 日 现 场、 监 理 人 员	姜旭	
记 录 人：姜旭	总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字）：赵旭超	

附图 5 张:

