

监 理 日 志

日期：2023 年 3 月 28 日

天气:晴

星期：二

气温: 12-19℃

工程名称:艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查车棚打磨刷漆质量，符合设计及规范要求。 2、检查一期到四期逆变器支架刷防腐漆质量情况。 3、检查五期六期走道板及桥架安装质量，符合设计及规范要求。 4、检查五期六期组件跨接线制作质量，符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 道发 新能 源有 限公 司	1、车棚打磨刷漆 2、一期到四期逆变器支架刷防腐漆 3、五期六期走道板及桥架安装 4、五期六期组件跨接线制作	
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况		施 工 人 员 19 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 、 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： 赵旭超	

附图 4 张：

