

监 理 日 志

日期：2023 年 4 月 20 日

天气：晴

星期：四

气温：14-26℃

工程名称：艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查五期六期消缺整改质量情况。 2、检查一期到四期消缺整改质量情况。 3、检查视频监控调试质量情况。 4、检查配电房电缆沟整平质量，符合设计及规范要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 新 能 源 有 限 公 司	1、五期六期消缺整改 2、一期到四期消缺整改 3、视频监控调试 4、配电房电缆沟整平
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施 工 人 员 10 人	
其 它 事 项		
本 日 现 场、 监 理 人 员	姜旭	
记 录 人：姜旭	总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字）：赵旭超	

附图 4 张:

