

监 理 日 志

日期：2023 年 5 月 18 日

天气:阴

星期：四

气温: 18-25℃

工程名称:艾默生环境优化技术（苏州）有限公司 2.72322MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查空调外观及规格，符合设计及规范要求。 2、检查车棚消缺整改情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海道发新能源有限公司	1、配电房空调进厂卸货 2、车棚消缺整改
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员4人
其 它 事 项		
本 日 现 场、监 理 人 员		姜旭
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）： 赵旭超

附图 1 张:

