## 监理日志

日期: 2022 年 12 月 08 日

天气:阴

星期: \_四\_

温度: 15/6℃

工程名称:宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

1、施工现场安全和防疫检查。

监理工

作

情

况

2、查看 2#配电房架空层和圈梁钢筋绑扎情况。查看储能设备基础底板放线情况。

9 木

3、查看6#和7#屋顶接地扁钢焊接情况。查看3#和4#屋顶支架安装情况。

4、组织召开监理例会,整理资料。

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江	1、协调进度、防疫和安全等事宜。
	慈农	2、对 2#配电房架空层和圈梁进行钢筋绑扎,基本完成。
	电力	3、对 6#和 7#屋顶进行接地扁钢焊接和 3#4#屋顶支架安装。
	发展	4、施工人员 15 人,管理人员 3 人。吊车一辆,挖机一台,叉车一台。
	有限	
	公司	
其		
它事		
项		
	I	
本日	现场监	里人员 成 平
记录	人: 戚	平 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 承 手