

# 监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 14 日

天气：小雨到中雨

星期：六

温度：14/4℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场节前安全检查。 2、查看项目部进行施工剩余材料和垃圾清理情况。 3、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和节前安全等事宜。 2、对项目部进行施工剩余材料和垃圾进行清理，完成。 3、对项目部进行上锁和封存。 4、施工人员 12 人，管理人员 3 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	