监理日志

日期: <u>2023</u> 年 <u>02</u> 月 <u>06</u> 日 天气: 阴小雨 星期: <u>一</u> 温度: 11/6℃

工程名称: 宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

工程名称:宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目				
	1、施工现场安全检查。			
监理工作	2、因下雨,室外没有施工;1#配电房进行二次设备调试。			
	3、整理资料。			
情				
况				
) / () · · · ·			
施工情况	施工	施工内容及进度		
	単位			
	浙江	1、协调进度和安全等事宜。 2、因下雨,室外没有施工;1#配电房进行二次设备调试。 3、施工人员8人,管理人员4人。吊车一辆,挖机一台,叉车一台。		
	慈农			
	电力			
	发展			
	有限			
	公司			
	<i>A</i> 73			
其它				
事				
项				
 本日现场监理人员			成平	
			THE TO	
记录	人: 戚	平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 承季	