

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 03 日
星期：五

天气：晴
温度：13/2℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看 1#-8#屋顶光伏区、储能站和各配电房等消缺整改情况，没有施工人员在现场。 3、审核施工资料，整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、计划对 1#-8#屋顶光伏区、储能站和各配电房等进行消缺整改。 3、施工人员 0 人，管理人员 1 人。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平