监 理 日 志

日期：_2023_年_03_月_05_日　　天气：晴

星期：_日_　　温度：21/4℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1、施工现场安全检查。
2、查看 1#-8#屋顶光伏区、储能站和各配电房等消缺整改情况，没有施工人员在现场。
3、审核施工资料，整理监理资料。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>浙江慈农电力发展有限公司</td><td>1、协调进度和安全等事宜。
2、计划对 1#-8#屋顶光伏区、储能站和各配电房等进行消缺整改。
3、施工人员 0 人，管理人员 1 人。</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>戚 平</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：戚 平</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： </td></tr>
</table>