

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 08 日

天气：多云转阴

星期：三

温度：25/9℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看 6#-8#屋顶消缺整改情况。 3、查看储能站区域场地平整情况。 4、审核施工资料，整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对 6#-8#屋顶进行消缺整改。 3、对储能站区域场地进行平整，基本完成。 4、施工人员 6 人，管理人员 2 人。
其它事项		
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	