

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 11 日
星期：六

天气：多云转阴
温度：26/11℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看光伏区消缺整改情况。 3、审核施工资料，整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对屋顶光伏区进行消缺整改。 4、施工人员 3 人，管理人员 1 人。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平	