

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 12 日
星期： 日

天气：小雨
温度：19/5℃

工程名称：宁波杭州湾新区沪甬合作示范园二期项目 3.9MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看 1#-4#屋顶光伏区组件清洗情况。 3、查看储能站区域草坪恢复种植。 4、审核施工资料，整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对 1#-4#屋顶光伏区组件进行清洗。 3、对储能站区域草坪进行恢复种植。 4、施工人员 9 人，管理人员 2 人。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平