监理日志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 95. 499 兆瓦)

日期		天气	多云	气温	26℃至 10℃
监理人员动态: 5人 材料进场、见证取样、合格情况					
施工方人员动态: 145 人					
陆地打桩1台,水上打桩船1台,吊车3台,自					
卸吊3台					
施工部位进度情况	件安装 285 块; ③123 塘打小黄线 6 大组,安汇流箱 2 个,拉钢索绑管 2 道, ④121#、122#、123#测量制作跨接地 16 根,安装 12 根;				
检查发现 现	1、121#塘组件安装不平整,波浪状,支架螺丝紧固不到位,不符合要求; 2、接地焊接存在点焊,不符合焊接规范要求;				
	1、对于现场存在的安全隐患问题,监理人员进行现场指出后要求立即整改并要求严格执行安全管理规定; 2、加强作业人员技术交底,保证质量;				
 协	暂无				
记录人:	郭长英	总监 (总监代表)	签阅: 高	高立标