监理日志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 95. 499 兆瓦)

日期		天气	晴	气温	23℃至9℃
监理人员动态: 5人 材料进场、见证取样、合格情况					
施工方人员动态: 66 人					
陆地打桩	E1台,水上打桩船1台,吊车3台,自				
卸吊3台					
施工部位	今日施工内容:				
	光伏区: ①331#塘支架抱箍安装 10 组,支架安装 5 组,檩条安装 2 组,组件安				
	装 99 块; ②120#塘跨 123#塘放线 8 组,接线完成 8 组,③191#、192#、183#桥				
	架盖板 82 米已完成, 电缆头制作一个; ④183 塘, 桥架接地连接线已完成; ⑤1#、				
	2#船挖 146#塘打桩 64 根, 331#塘打桩 30 根拆浮箱。				
	升压站及储能场站:消缺整改				
	集电线路: #4、#5 号集电线全部完成;				
	送出线路:已完工;				
检查 发现 现	1、电缆沟内存在石块、砖块未清理,且电缆沟深度不足; 2、接地焊接存在点焊,不符合焊接规范要求; 3、PHC 管桩施工标高不在同一水平,观感较差;				
处 理 措 施 施	1、对于现场存在的安全隐患问题,监理人员进行现场指出后要求立即整改并要				
	求严格执行安全管理规定;				
	2、加强作业人员技术交底,保证质量; 3、电缆沟深度不足,我单位已下发监理通知单,要求立即整改回复;				
	电规码体及个处,				
协 调 内 容	暂无				
记录人:	郭长英	总监 (总监代表)	签阅: 7	高立标