

监 理 日 志

日期: 2022年 11 月 25 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 8-18℃ 名
称: 胜华波汽车电器【滁州】有限公司 1, 0098Mwp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况		例行巡检 现场检查发现支架连接螺栓有松动现象, 现场要求立即整改 督促材料设备到货情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	浙江西子联合工程有限公司	支架安装 施工约42	
其它事项			
本日现场监理人员		王... 王...	
记录人: 王... 王...		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王... 王...	

